

**ANALISIS KONDISI KERUSAKAN JALAN PADA PERKERASAN LENTUR
MENGGUNAKAN METODE PCI (PAVEMENT CONDITION INDEX)**

(Studi Kasus: Ruas Jalan Lintas Barat Sumatera, Provinsi Bengkulu)

Tugas Akhir

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Teknik Sipil



Oleh:

Fahira Cindikiawati

1902837

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2023**

**ANALISIS KONDISI KERUSAKAN JALAN PADA PERKERASAN LENTUR
MENGGUNAKAN METODE PCI
(PAVEMENT CONDITION INDEX)**

(Studi Kasus: Ruas Jalan Lintas Barat Sumatera, Provinsi Bengkulu)

Oleh
Fahira Cindikiawati

Sebuah Tugas Akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil

© Fahira Cindikiawati 2023
Universitas Pendidikan Indonesia
2023

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Tugas Akhir ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
Dengan dicetak ulang, difotokopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis

LEMBAR PENGESAHAN

FAHIRA CINDIKIAWATI


NIM. 1902837

**ANALISIS KONDISI KERUSAKAN JALAN PADA PERKERASAN LENTUR
MENGGUNAKAN METODE PCI (*PAVEMENT CONDITION INDEX*)**

(Studi Kasus: Ruas Jalan Lintas Barat Sumatera, Provinsi Bengkulu)

Disetujui Dan Disahkan Oleh Pembimbing:

Pembimbing I



Dr. T. Ir. Juang Akbardin, S.T., M.T., IPM, ASEAN. Eng.

NIP. 19770307 200812 1 001

Pembimbing II




Dr. Ir. H. Dadang Mohamad Ma'soem, M.SCE.

NIP. 19601217 198511 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Teknik Sipil



Dr. T. Ir. Juang Akbardin, S.T., M.T., IPM, ASEAN. Eng.

NIP. 19770307 200812 1 001

ANALISIS KONDISI KERUSAKAN JALAN PADA PERKERASAN LENTUR MENGGUNAKAN METODE PCI (*PAVEMENT CONDITION INDEX*)

(Studi Kasus: Ruas Jalan Lintas Barat Sumatera, Provinsi Bengkulu)

Program Studi Teknik Sipil S-1, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.

Universitas Pendidikan Indonesia

Fahira Cindikiawati

Program Studi Teknik Sipil

Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Bdg

40154

E-mail: fahiracindikiawati@upi.edu

Juang Akbardin

Program Studi Teknik Sipil

Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Bdg

40154

Email: akbardien@upi.edu

Dadang Mohamad Ma'soem

Program Studi Teknik Sipil

Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Bdg

40154

Email: dadang1712@upi.edu

ABSTRAK

Jalan Lintas Sumatra adalah jalan nasional yang membentang sepanjang utara sampai selatan Pulau Sumatra. Jalan Tanjung Kemuning-Linau merupakan bagian dari Jalan Lintas Barat Sumatera yang berlokasi di Kabupaten Kaur. Jalan ini adalah jalan poros utama Provinsi Bengkulu. Fungsinya sebagai jalan nasional nyatanya tidak membuat Jalan Tanjung Kemuning-Linau luput dari kerusakan jalan. Oleh karenanya diperlukan pengevaluasian kondisi perkerasan untuk dapat mengembalikan kemantapan jalan demi tercapainya tujuan jalan sebagai prasarana penting dalam berbagai aspek. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan dengan tingkat kerusakannya pada perkerasan lentur, serta menentukan index kondisi perkerasan berdasarkan metode PCI (*Pavement Condition Index*) sebagai metode utama, dan metode IRI (*International Roughness Index*) juga SDI (*Surface Distress Index*) sebagai metode pembanding. Studi kasus pada penelitian ini dibatasi sepanjang 5 km ruas jalan yaitu pada KM 17+500 s/d 22+500. Berdasarkan hasil penelitian, jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan adalah retak kulit buaya, retak memanjang, dan tambalan. Index kondisi perkerasan metode PCI memiliki rata-rata 39,90 pada arah Normal, dan rata-rata 41,82 di arah Opposite. Berdasarkan metode IRI, pada arah Normal rata-

ratanya adalah 8,17 m/km dan 7,66 m/km pada arah Opposite. Hasil kedua metode menunjukkan kondisi perkerasan yang masuk kedalam kelas Rusak Ringan. Hal ini selaras dengan index perkerasan berdasarkan metode SDI, dimana memiliki rata-rata 81,67 pada arah Normal dan 80,20 pada arah Opposite yang juga klasifikasinya termasuk dalam kelas rusak ringan. Untuk mengembalikan kemantapan jalan, diperlukan upaya peningkatan jalan berupa penambahan lapis permukaan / *overlay*. Dengan CESA untuk umur rencana 10 tahun pada tahun 2033 sebesar 13.605.740 ketebalan overlay yang tepat adalah setebal 10 cm. Adapun opsi peningkatan jalan lainnya yaitu dengan mengganti perkerasan lentur menjadi perkerasan komposit. Berdasarkan perhitungan kumulatif kelompok sumbu kendaraan pada tahun 2063 sebesar 13.139.243,62, tebal perkerasan yang tepat untuk umur rencana 40 tahun adalah aspal beton 5 cm sebagai lapis permukaan, tebal beton semen 26,5 cm, dan tebal lapis pondasi bawah (LMC) setebal 10 cm.

Kata Kunci: Kerusakan Jalan, Index Kondisi Perkerasan, Peningkatan Jalan

ANALYSIS OF ROAD DAMAGE CONDITIONS ON FLEXIBLE PAVEMENT USING THE PCI (PAVEMENT CONDITION INDEX) METHOD

(Case Study: West Sumatra Highway Section, Province of Bengkulu)

Civil Engineering Major, Faculty of Technology and Vocational Education.

Universitas Pendidikan Indonesia

Fahira Cindikiawati Civil Engineering Major Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudi No.229, Bdg 40154 E-mail: fahiracindikiawati@upi.edu	Juang Akbardin Civil Engineering Major Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudi No.229, Bdg 40154 Email: akbardien@upi.edu	Dadang Mohamad Ma'soem Civil Engineering Major Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudi No.229, Bdg 40154 Email: dadang1712@upi.edu
---	--	---

ABSTRACT

Trans-Sumatra Road is a national road that stretches from north to south of Sumatra Island. Tanjung Kemuning-Linau Road is part of the West Sumatra Cross Road which is located in Kaur Regency. This road is the main axis road of Bengkulu Province. In fact, its function as a national road does not prevent the Tanjung Kemuning-Linau Road from being damaged. Therefore, it is necessary to evaluate the condition of the pavement to restore road stability in order to achieve the goal of roads as important infrastructure in various aspects. The aim of this research is to identify types of damage with the level of damage to flexible pavement, as well as determine the pavement condition index based on the PCI (Pavement Condition Index) method as the main method, and the IRI (International Roughness Index) method and SDI (Surface Distress Index) as comparison method. The case study in this research is limited to a 5 km road section, namely KM 17+500 to 22+500. Based on research results, the most common types of damage found were crocodile skin cracks, longitudinal cracks, and patches. The PCI method pavement condition index has an average of 39.90 in the Normal direction, and an average of 41.82 in the Opposite direction. Based on the IRI method, in the Normal direction the average is 8.17 m/km and 7.66 m/km in the Opposite

direction. The results of both methods show that the pavement condition is in the Lightly Damaged class. This is in line with the pavement index based on the SDI method, which has an average of 81.67 in the Normal direction and 80.20 in the Opposite direction, which is also classified as being in the lightly damaged class. To restore road stability, road improvement efforts are needed in the form of additional surface layers/overlays. With CESA for a 10 year plan life in 2033 of 13.605.740 the appropriate overlay thickness is 10 cm. Another road improvement option is to replace flexible pavement with composite pavement. Based on the cumulative calculation of vehicle axle groups in 2063 of 13.139.243,62, The appropriate pavement thickness for a design life of 40 years is 5 cm asphalt concrete as the surface layer, 26.5 cm for cement concrete, and 10 cm for sub-base layer (LMC).

Keyword: Road Damage, Pavement Condition Index, Road Improvement

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR RUMUS	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	4
1.6 Manfaat Penelitian	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kabupaten Kaur.....	7
2.1.1 Letak Geografis	7
2.1.2 Kondisi Topografi	7
2.2 Jalan	8
2.3 Perkerasan Lentur (<i>Flexible Pavement</i>)	11
2.4 Lalu Lintas.....	13
2.4.1 LHR dan LHRT	14
2.4.2 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas (i)	14
2.4.3 Faktor Distribusi Lajur dan Arah	15
2.4.4 Faktor Ekivalen Beban (<i>Vehicle Damage Factor</i>)	16
2.4.5 Beban Sumbu Standar Kumulatif	20
2.5 Jenis Kerusakan Pada Perkerasan Lentur	20

2.6 Metode IRI (International Roughness Index).....	41
2.7 Metode SDI (Surface Distress Index).....	43
2.8 Metode PCI (Pavement Condition Index)	46
2.8.1 Tahap Perhitungan Nilai PCI	47
2.8.2 Penentuan Nilai PCI	57
2.8.3 Klasifikasi Kualitas Perkerasan.....	57
2.9 Penanganan Kerusakan.....	57
2.9.1 Pemeliharaan Rutin	58
2.9.2 Pemeliharaan Berkala	62
2.9.3 Peningkatan Jalan	62
2.10 Perencanaan Tebal Lapis Perkerasan Tambahan (Overlay)	63
2.11 Perencanaan Perkerasan Kaku.....	64
2.12 Penelitian Terdahulu.....	65
BAB III	72
METODE PENELITIAN	72
3.1 Lokasi	72
3.2 Waktu	72
3.3 Metode Penelitian.....	73
3.4 Populasi, Sampel dan <i>Sampling Technique</i>	74
3.5 Data Primer dan Sekunder.....	74
3.5.1 Data Primer.....	74
3.5.2 Data Sekunder	75
3.6 Instrumen.....	75
3.7 Tahap Analisis	76
3.8 Kerangka Berpikir	78
3.9 Diagram Alir.....	79
BAB IV	80
HASIL DAN PEMBAHASAN	80
4.1 Data Eksisting Jalan.....	80
4.1.1 Fungsi, Tipe, Jenis Perkerasan, dan Lebar Lajur	80
4.1.2 Volume Lalu Lintas	82

4.2 Identifikasi Jenis-Jenis Kerusakan dan Tingkat Keparahan	83
4.2.1 Validasi Data	83
4.2.2 Penentuan Faktor Koreksi (<i>FK</i>).....	86
4.2.3 Uji Normalitas	88
4.2.4 Uji Independent-T.....	90
4.3 Index Kondisi Perkerasan	146
4.3.1 Metode PCI.....	146
4.3.2 Metode IRI.....	162
4.3.3 Metode SDI.....	167
4.3.4 Perbandingan Nilai Kondisi Jalan	171
4.4 Analisis Solusi Penanganan.....	174
4.5 Perencanaan Overlay	176
4.5.1 Faktor Ekivalen Beban (<i>VDF</i>)	179
4.5.2 Perhitungan Nilai CESA.....	179
4.5.3 Penentuan Tebal Overlay	182
4.6 Perencanaan Perkerasan Komposit	184
BAB V.....	172
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI.....	172
5.1 Kesimpulan.....	172
5.2 Implikasi	173
5.3 Rekomendasi	173
DAFTAR PUSTAKA	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kaur	7
Gambar 2.2 Peta Kontur wilayah studi kasus	8
Gambar 2.3 Lapisan Perkerasan Lentur	13
Gambar 2.4 Alat Roughmeter III	43
Gambar 2.5 Komponen Roughmeter III	43
Gambar 2.6 Rating Kondisi Perkerasan berdasarkan Nilai PCI	47
Gambar 2.7 Grafik nilai pengurang untuk retak buaya.....	48
Gambar 2.8 Grafik nilai pengurang untuk kegemukan (bleeding)	48
Gambar 2.9 Grafik nilai pengurang untuk retak blok	49
Gambar 2.10 Grafik nilai pengurang untuk jembul dan leukan.....	49
Gambar 2.11 Grafik nilai pengurang untuk keriting.....	49
Gambar 2.12 Grafik nilai pengurang untuk depresi.....	50
Gambar 2.13 Grafik nilai pengurang untuk retak tepi	50
Gambar 2.14 Grafik nilai pengurang untuk retak refleksi	50
Gambar 2.15 Grafik nilai pengurang untuk penanggaan lajur/bahu	51
Gambar 2.16 Grafik nilai pengurang untuk retak memanjang/melintang	51
Gambar 2.17 Grafik nilai pengurang untuk tambalan dan tambalan galian utilitas ...	51
Gambar 2. 18 Grafik nilai pengurang untuk pengausan agregat.....	52
Gambar 2.19 Grafik nilai pengurang untuk lubang	52
Gambar 2.20 Grafik nilai pengurang untuk persilangan rel kereta api	52
Gambar 2.21 Grafik nilai pengurang untuk alur	53
Gambar 2.22 Grafik nilai pengurang untuk sungkur	53
Gambar 2.23 Grafik nilai pengurang untuk selip.....	53
Gambar 2.24 Grafik nilai pengurang untuk pengembangan (sweeling)	54
Gambar 2.25 Grafik nilai pengurang untuk pelepasan butir	54
Gambar 2.26 Grafik nilai pengurang untuk pelapukan.....	54
Gambar 2. 27 Kurva untuk menentukan jumlah maksimum individu	55
Gambar 2.28 Grafik penentuan nilai pengurang koreksi	56

Gambar 2. 29 Grafik Penentuan Lendutan Balik Izin.....	63
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian	72
Gambar 3.2 Diagram Alir Penggunaan Software OSIRIS.....	76
Gambar 3.3 Kerangka Berpikir	78
Gambar 3.4 Diagram Alir Sumber: Penelitian 2023	79
Gambar 4. 1 Kondisi Eksisting Jalan Tanjung Kemuning-Linau	80
Gambar 4. 2 Sketsa Arah Survey	81
Gambar 4. 3 Pengambilan Video Menggunakan Gopro	83
Gambar 4. 4 Hasil Tangkapan Video.....	84
Gambar 4. 5 Proses Digitasi.....	84
Gambar 4. 6 Histogram Penyebaran Data Digitasi	89
Gambar 4. 7 Histogram Penyebaran Data Pengukuran.....	89
Gambar 4. 8 Kerusakan 1S KM 17+500-17+600	146
Gambar 4. 9 Kerusakan 3S KM 17+500-17+600	147
Gambar 4. 10 Kerusakan 10S KM 17+500-17+600	148
Gambar 4. 11 Kerusakan 13T KM 17+500 – 17+600	148
Gambar 4. 12 Kerusakan 13R KM 17+500 – 17+600	149
Gambar 4. 13 Kerusakan 19R KM 17+500 – 17+600	150
Gambar 4. 14 Plot Grafik Nilai Pengurang Terkoreksi	155
Gambar 4. 15 Rekapitulasi Nilai PCI Arah Normal	159
Gambar 4. 16 Prosentase Kondisi Ruas Jalan Tanjung Kemuning-Linau Arah Normal Berdasarkan Nilai PCI.....	160
Gambar 4. 17 Rekapitulasi Nilai PCI Arah Opposite	161
Gambar 4. 18 Prosentase Kondisi Ruas Jalan Tanjung Kemuning-Linau Arah Opposite Berdasarkan Nilai PCI.....	161
Gambar 4. 19 Rekapitulasi Nilai IRI Arah Normal	163
Gambar 4. 20 Prosentase Kondisi Ruas Jalan Tanjung Kemuning-Linau Arah Normal Berdasarkan Nilai IRI.....	164
Gambar 4. 21 Rekapitulasi Nilai IRI Arah Opposite	166

Gambar 4. 22 Prosentase Kondisi Ruas Jalan Tanjung Kemuning-Linau Arah Opposite Berdasarkan Nilai IRI.....	166
Gambar 4. 23 Rekapitulasi Nilai SDI Arah Normal	168
Gambar 4. 24 Prosentase Kondisi Ruas Jalan Tanjung Kemuning-Linau Arah Normal Berdasarkan Nilai SDI.....	168
Gambar 4. 25 Rekapitulasi Nilai SDI Arah Opposite	170
Gambar 4. 26 Prosentase Kondisi Ruas Jalan Tanjung Kemuning-Linau Arah Opposite Berdasarkan Nilai SDI.....	170
Gambar 4. 27 Prosentase Kebutuhan Penanganan.....	176
Gambar 4. 28 Lendutan Balik Izin.....	183
Gambar 4. 29 Rencana Tebal Lapisan Perkerasan Komposit	186

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Faktor Laju Pertumbuhan Lalu Lintas (<i>i</i>) (%)	15
Tabel 2.2 Faktor Distribusi Lajur (DL).....	16
Tabel 2.3 Pengumpulan Data Beban Gandar	16
Tabel 2.4 Nilai VDF Kendaraan Niaga.....	18
Tabel 2.5 Nilai VDF Masing-masing Jenis Kendaraan Niaga Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Muatan.....	19
Tabel 2.6 Tingkat kerusakan retak kulit buaya.....	21
Tabel 2.7 Tingkat kerusakan kegemukan (bleeding)	22
Tabel 2.8 Tingkat kerusakan retak blok.....	23
Tabel 2.9 Tingkat kerusakan jembul dan lekukan	24
Tabel 2.10 Tingkat kerusakan keriting (corrugation)	25
Tabel 2.11 Tingkat kerusakan amblas.....	26
Tabel 2.12 Tingkat kerusakan retak tepi	27
Tabel 2.13 Tingkat kerusakan retak refleksi	28
Tabel 2.14 Tingkat kerusakan penurunan lajur/bahu.....	30
Tabel 2.15 Tingkat kerusakan retak memanjang	31
Tabel 2.16 Tingkat kerusakan tambalan	32
Tabel 2.17 Tingkat kerusakan pengausan agregat	33
Tabel 2.18 Dimensi dan tingkat kerusakan lubang	33
Tabel 2.19 Gambar tingkat kerusakan lubang	34
Tabel 2.20 Tingkat kerusakan persilangan rel kereta api.....	35
Tabel 2.21 Tingkat kerusakan alur.....	36
Tabel 2.22 Tingkat kerusakan sungkur	37
Tabel 2.23 Tingkat kerusakan retak selip	38
Tabel 2.24 Tingkat kerusakan pemuaian	39
Tabel 2.25 Tingkat kerusakan pelepasan butir.....	39
Tabel 2.26 Tingkat kerusakan pelapukan	40
Tabel 2.27 Hubungan Nilai IRI (International Roughness Index).....	41

Tabel 2.28 Kategori Kerusakan Jalan Berdasarkan Besaran LHR	42
Tabel 2.29 Hubungan Nilai SDI dengan Kondisi Jalan dan Penanganannya	44
Tabel 2.30 Pembobotan Luas Retakan Terhadap Nilai SDI	44
Tabel 2.31 Pembobotan Rata-Rata Lebar Retak Terhadap Nilai SDI	45
Tabel 2.32 Pembobotan Jumlah Lubang Terhadap Nilai SDI	45
Tabel 2.33 Pembobotan Rata-Rata Kedalaman Bekas Roda Terhadap Nilai SDI.....	46
Tabel 2. 34 Klasifikasi Kualitas Perkerasan Berdasarkan Nilai PCI	57
Tabel 2. 35 Kebutuhan Penanganan Beserta Tingkat Kemantapan Jalan.....	58
Tabel 2. 36 Metode Perbaikan P1	59
Tabel 2.37 Metode Perbaikan P2	59
Tabel 2.38 Metode Perbaikan P3	59
Tabel 2.39 Metode Perbaikan P4	60
Tabel 2.40 Metode Perbaikan P5	60
Tabel 2.41 Metode Perbaikan P6	61
Tabel 2. 42 Perkerasan Kaku Untuk Jalan dengan Beban Lalu Lintas Berat	64
Tabel 2.43 Penelitian Terdahulu	65
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	73
Tabel 3.2 Jenis Data dan Sumber Data	75
Tabel 4. 1 Lebar Lajur Jalan Tanjung Kemuning-Linau 2023.....	81
Tabel 4. 2 LHR Ruas Tanjung Kemuning-Linau Tahun 2020-2023	82
Tabel 4. 3 Selisih Dimensi Kerusakan Retak Tepi Dengan Digitasi dan Pengukuran	85
Tabel 4. 4 Faktor Koreksi Sampel	86
Tabel 4. 5 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov.....	88
Tabel 4. 6 Hasil Statistik Uji Independent-T	90
Tabel 4. 7 Hasil Uji Independent-T	90
Tabel 4. 9 Nilai Pengurang Maksimum	153
Tabel 4. 10 Nilai Pengurang Total dan Nilai q	154
Tabel 4. 11 Nilai Pengurang Terkoreksi	155
Tabel 4.14 Nilai IRI Arah Normal	162
Tabel 4. 15 Nilai IRI Arah Opposite.....	164

Tabel 4. 16 Nilai SDI Arah Normal	167
Tabel 4. 17 Nilai SDI Arah Opposite.....	169
Tabel 4. 18 Nilai Kondisi Jalan Tanjung Kemuning-Linau Arah Normal dengan Metode PCI, IRI dan SDI	171
Tabel 4. 19 Nilai Kondisi Jalan Tanjung Kemuning-Linau Arah Opposite dengan Metode PCI, IRI dan SDI	173
Tabel 4. 20 Penanganan Kerusakan Arah Normal	175
Tabel 4. 21 Penanganan Kerusakan Arah Opposite.....	175
Tabel 4. 22 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas di Indonesia.....	177
Tabel 4. 23 Prediksi LHR 2024 dan 2033.....	178
Tabel 4. 24 Nilai VDF untuk Ruas Jalan Tanjung Kemuning-Linau	179
Tabel 4. 25 Perhitungan CESA	182
Tabel 4. 26 Perhitungan Jumlah Kelompok Sumbu	184
Tabel 4. 27 Penentuan Tebal Perkerasan Kaku.....	185

DAFTAR RUMUS

(2.1) Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)	14
(2.2) Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT).....	14
(2.3) Faktor pengali pertumbuhan lalu lintas.....	15
(2.4) Prediksi LHR tahun selanjutnya.....	15
(2.5) Beban sumbu standar kumulatif.....	20
(2.6) Kerapatan pada luasan... ..	47
(2.7) Kerapatan pada kerusakan memanjang.....	47
(2.8) Jumlah nilai pengurang izin.....	56
(2.9) Nilai PCI segmen.....	57
(2.10) Tebal overlay.....	64
(2.11) Kelompok sumbu.....	65
(2.12) Jumlah kelompok sumbu).....	65
(2.13) Faktor Koreksi (<i>FK</i>).....	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Asistensi Seminar Proposal
- Lampiran II : Lembar Asistensi Seminar Hasil
- Lampiran III : SK Dosen Pembimbing
- Lampiran IV : Digitasi dan Pengukuran Kerusakan Jalan Gedung Achmad Sanusi-Museum Pendidikan
- Lampiran V : Digitasi Kerusakan Jalan Tanjung Kemuning-Linau
- Lampiran VI : Rekapitulasi Perhitungan Index PCI
- Lampiran VII : Dokumentasi
- Lampiran VIII : Tutorial Penggunaan Software OSIRIS
- Lampiran IX : Mendeley
- Lampiran X : Turnitin

DAFTAR PUSTAKA

- Aptarila, G., Fadrizal, L. dan Alfian, S. 2020. “*Analisis Kerusakan Jalan Metode SDI Taluk Kuantan - Batas Provinsi Sumatera Barat*”. *Jurnal Teknika Sains*. 7(1)
- Bina Marga. 2011. “*Manual Konstruksi dan Bangunan: Perbaikan Standar untuk Pemeliharaan Rutin Jalan*”. Jakarta
- Bina Marga. 1995. “*Manual Pemeliharaan Rutin untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Jilid II: Metode Perbaikan Standar*”. Jakarta
- Bina Marga. 2011. “*Manual Pemeliharaan Rutin untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Jilid II: Metode Perbaikan Standar*”. Jakarta
- Giyatno. 2016. “*Analisis Kerusakan Jalan Dengan Metode PCI Kajian Ekonomis Dan Strategi Penanganannya (Studi Kasus Ruas Jalan Ponorogo – Pacitan Km 231+000 Sampai Dengan Km 246+000, Km 0+000 Di Surabaya)*”. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hendarsin, S.L. 2000. “*Perencanaan Teknik Jalan Raya*”. Bandung: Politeknik Negeri Bandung
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 2016. “*Penentuan Indeks Kondisi Perkerasan (IKP)*”
- Kartika, A.F. 2018. “*Analisa Kondisi Perkerasan Jalan Menggunakan Metode PCI Pada Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya - Propinsi Jawa Timur*”. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Kurniawan, R. 2016. “*Analisa Kondisi Kerusakan Jalan Pada Lapis Permukaan Menggunakan Metode Pavement Condition Index (PCI) (Studi Kasus : Ruas Jalan Argodadi, Sedayu, Bantul Yogyakarta)*”. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Maharani, A., Sapto B. 2018. “*Perbandingan Perkerasan Kaku Dan Perkerasan Lentur (Studi Kasus Ruas Jalan Raya Pantai Prigi – Popoh Kab. Tulungagung)*”. *Jurnal Perencanaan dan Rekayasa Sipil*. 1(02)
- Mulyono, A.T. 2007. “*Model Monitoring Dan Evaluasi Pemberlakuan Standar Mutu Perkerasan Jalan Berbasis Pendekatan Sistemik*”. Semarang: Universitas Diponegoro
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 /PRT/M/2011 Tentang “*Tata Cara Pemeliharaan dan Penilitian Jalan*”

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018
Tentang "Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan Intensitas Lalu
Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat Dan Dimensi
Kendaraan Bermotor"

Permadi, Diki. Barkah W., dan Yeyet H. 2021. "Analisis Kondisi Permukaan
Perkerasan Jalan Dengan Menggunakan Metode Survey SDI Dan RCI Serta
Penanganannya"

Pratama, T. O., Mas, S. 2019. "Analisa Kerusakan Jalan Dan Teknik Perbaikan
Berdasarkan Metode Pavement Condition Index (PCI) Beserta Rencana
Anggaran Biaya Pada Ruas Jalan Gempol – Pandaan (Studi Kasus: Ruas
Jalan Gempol – Pandaan Km 39+000 – 42+000)". Rekayasa Teknik
Sipil. 1(3)

Putra, W. K., Ade N., dan Fetty F.B. 2022. "Analisis Kerusakan Jalan Perkerasan
Lentur Menggunakan Metode Pavement Condition Index (PCI)". Jurnal
Teknik. 16(1)

Rachman, D. N., Putri I.S. 2020. "Analisis Kerusakan Jalan Dengan Menggunakan
Metode PCI Dan Strategi Penanganannya (Studi Kasus Jalan Nasional Sriwijaya
Raya Palembang KM 8+149 Sd KM 9+149)". Jurnal Teknik Sipil. 10(1)

Rahmawaty, F. 2020. "Analisis Kerusakan Jalan Menggunakan Metode Pavement
Condition Index (PCI) Dan Alternatif Penanganannya Pada Ruas Jalan
Gragalan – Podorejo Kabupaten Tulungagung". Surabaya: Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya

Silvia, Sukirman. 1999, "Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan", Nova,
Bandung.

Simamora, M., Diarto T., dan Anastasia H. 2018. "Model International Roughness Index
Vs Waktu Pada Beberapa Jalan Nasional Di Kota Kupang". Jurnal Teknik
Sipil (Juteks). 3(1)

Sukirman S., (1991). "Perkerasan Lentur Jalan Raya". Bandung: Nova

Sukirman S., (2010), "Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur". Bandung:
Nova

Sulaksono W, S. 2001. "Rekayasa Jalan". Bandung: Institut Teknologi Bandung

Tho'atin, U., Ary S., dan Mamok, S. 2016. "Penggunaan Metode International
Roughness Index (IRI), Surface Distress Index (SDI) Dan Pavement Condition
Index (PCI) Untuk Penilaian Kondisi Jalan Di Kabupaten Wonogiri". Seminar
Nasional Sains dan Teknologi 2016. 2460 – 8416

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Yastawan, N., Dewa, M.P., dan Made, A.A, 2021. “*Penilaian Kondisi Jalan Menggunakan Metode SDI (Surface Distress Index) Dan Inventarisasi Dalam GIS (Geographic Information System) Di Kabupaten Klungkung*”. Jurnal Spektran. 9(2)
- Zulfantri, A. 2017. “*Analisa Peningkatan Jalan Menggunakan Perkerasan Lentur (Flexibel Pavement) Pada Ruas Jalan Deli Tua-Tiga Juhar (Segmen I) Kab. Deli Serdang*”. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara