

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Sensor Radiasi.....	6
2.2 Sinar Gamma.....	10
2.3 Cacat Kristal .....	12
2.3.1 Cacat Kristal Nonstoikiometri.....	13
2.4 Semikonduktor Keramik.....	16
2.5 Film Tebal.....	19

2.6 Screen Printing.....	19
2.7 Substrat.....	20
2.8 Tembaga (II) Oksida CuO.....	20
2.9 Besi (III) Oksida Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .....	21
2.10 CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> .....	22
2.11 Proses Pembakaran ( <i>Firing</i> ) dan Sintering.....	23
2.11.1 Bahan Aktif.....	25
2.11.2 Suhu dan Waktu Sinter.....	25
2.11.3 Tekanan.....	25
2.11.4 Atmosfer Sinter.....	25
2.12 Nitrogen (N <sub>2</sub> ).....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3. Waktu Penelitian.....	27
3.4 Alat dan Bahan.....	27
3.4.1 Peralatan yang digunakan.....	27
3.4.2 Bahan-bahan yang digunakan.....	28
3.5 Alur pembuatan keramik film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> dengan metode <i>screen printing</i> .....	29
3.6 Prosedur Percobaan.....	30
3.6.1 Persiapan Material Serbuk.....	30
3.6.2 Kalsinasi.....	30

3.6.3 Pembuatan senyawa gelas (frit)	31
3.6.3.1 Langkah-langkah pembuatan senyawa gelas (frit).....	31
3.6.3.2 Diagram alir pembuatan frit.....	32
3.6.4 Senyawa Organic Vehicle (OV).....	33
3.6.5 Pembuatan film tebal.....	33
3.6.6 Firing (Pembakaran).....	34
3.6.7 Karakterisasi.....	36
3.6.7.1 XRD.....	36
3.6.7.2 SEM.....	37
3.6.7.3 Pengukuran Sifat Listrik (V&I).....	37
3.6.7.4 Irradiasi Sinar Gamma.....	38

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Karakterisasi dan Analisis XRD.....	40
4.1.1 Keramik film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> dalam atmosfer gas N <sub>2</sub>	40
4.1.2 Keramik film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> dalam atmosfer udara..	43
4.2 Hasil Karakterisasi dan Analisis SEM.....	47
4.2.1 Keramik film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> dalam atmosfer gas N <sub>2</sub>	47
4.2.2 Keramik film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> dalam atmosfer udara..	48
4.3 Hasil Pengukuran dan Analisis V&I.....	51
4.3.1 Keramik film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> dalam atmosfer gas N <sub>2</sub>	51
4.3.2 Keramik film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> dalam atmosfer udara..	52

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan ..... 59

5.2 Saran..... 59

**DAFTAR PUSTAKA..... 60**

**RIWAYAT HIDUP.....**



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>HALAMAN</b>
2.1 Perbandingan karakteristik dosimeter.....	9
2.2 Perbedaan interaksi foton dengan materi.....	11
3.3 Komposisi Senyawa $\text{Fe}_2\text{O}_3$ dan $\text{CuO}$ .....	30
3.4 Massa tiap sampel dalam pembuatan <i>fritt</i> .....	31
4.5 Data hkl pada masing-masing puncak untuk sampel $\text{CuFe}_2\text{O}_4$ yang dibakar dalam atmosfer gas $\text{N}_2$ .....	42
4.6 Data hkl pada masing-masing puncak untuk sampel $\text{CuFe}_2\text{O}_4$ yang dibakar dalam atmosfer udara.....	45
4.7 Parameter Kisi $\text{CuFe}_2\text{O}_4$ .....	46
4.8 Ukuran Butir Keramik $\text{CuFe}_2\text{O}_4$ .....	50
4.9 Gradien ( $\tan \alpha$ ) I-V pada tegangan 150 volt untuk masing-masing keramik film tebal $\text{CuFe}_2\text{O}_4$ yang dibakar dalam atmosfer gas $\text{N}_2$ dan atmosfer udara.....	54
4.10 Faktor koreksi pengaruh pembungkus sampel terhadap radiasi sinar gamma yang mengenai sampel.....	57

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR</b>	<b>HALAMAN</b>
2.1 Ilustrasi cacat <i>frenkel</i> dan <i>schottky</i> pada kristal.....	13
2.2 Ilustrasi cacat <i>nonstoikiometri</i> dalam kristal.....	15
2.3 Skema Tingkat Energi.....	19
2.4 Teknik penumbuhan film tebal dengan metode <i>screen printing</i> .....	20
2.5 Serbuk Tembaga (II) Oksida (CuO).....	21
2.6 Serbuk Besi (III) Oksida (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ).....	22
2.7 Struktur Spinel Terbalik CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> .....	23
2.8 Mekanisme Transport Massa Dalam Proses Sintering.....	24
3.9 Skema Diagram Alir Penelitian.....	29
3.10 Diagram Alir Pembuatan <i>Fritt</i> .....	32
3.11 Screen yang digunakan pada pembuatan film tebal.....	34
3.12 Tungku tube furnace yang digunakan dalam proses pembakaran.....	35
3.13 Tabung gas N <sub>2</sub> yang digunakan dalam proses pembakaran.....	35
3.14 Gambaran suhu pada saat proses pembakaran film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> .....	35
3.15 Alat XRD.....	36
3.16 Peralatan yang digunakan dalam pengukuran I-V.....	38
3.17 Holder tempat iradiasi gamma dari sumber radioaktif Co-60.....	39
4.18 Pola difraksi sinar – X sampel 1 Film Tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> yang dibakar dalam atmosfer gas N <sub>2</sub> pada suhu 1000 <sup>0</sup> C selama 1 jam.....	41
4.19 Pola difraksi sinar – X sampel 2 Film Tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> yang dibakar dalam atmosfer udara pada suhu 1000 <sup>0</sup> C selama 1 jam.....	44

4.20 Struktur mikro sampel 1 CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> hasil foto SEM yang dibakar dalam atmosfer gas N <sub>2</sub> yang dibakar pada suhu 1000 <sup>0</sup> C selama 1 jam.....	48
4.21 Struktur mikro sampel 2 CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> hasil foto SEM yang dibakar dalam atmosfer udara pada suhu 1000 <sup>0</sup> C selama 1 jam.....	49
4.22 Karakteristik I-V sampel 1 film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> yang dibakar dalam atmosfer gas N <sub>2</sub> pada suhu 1000 <sup>0</sup> C selama 1 jam.....	52
4.23 Karakteristik I-V pada sampel 2 film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> yang dibakar dalam atmosfer udara pada suhu 1000 <sup>0</sup> C selama 1 jam.....	53
4.24 Kurva I-D (arus listrik fungsi dosis) yang di plot pada tegangan 150 volt keramik film tebal CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> yang di bakar dalam atmosfer gas N <sub>2</sub> dan udara pada suhu 1000 <sup>0</sup> C selama 1 jam.....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN</b>	<b>HALAMAN</b>
Lampiran 1 Perhitungan Stoikiometri Kimia.....	63
Lampiran 2 Perhitungan Parameter Kisi.....	66
Lampiran 3 Perhitungan Ukuran Butir .....	74
Lampiran 4 Data Pengukuran V&I.....	77
Lampiran 5 Perhitungan Aktivitas Sumber Radioaktif Co-60.....	79
Lampiran 6 Perhitungan faktor koreksi pembungkus sampel terhadap radiasi sinar gamma yang mengenai sampel.....	81
Lampiran 7 Data ICDD JCPDS CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , CuO dan hematite Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ...	83