


**LEMBAR  
LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Dokumentasi pada saat proses pembuatan



**Gambar 1.** Menggunakan Pakaian Kerja, Kacamata *Safety*, Masker (untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja), Sepatu *Safety*.

## Lampiran 2 Proses Pengerjaan



**Gambar 2.** (a) Komponen Bahan, (b) Sebagian Komponen yang telah difrais, (c) Pengukuran sudut  $59^\circ$  untuk *base* bawah, (d) Proses pembuatan *clamp* mata bor.


### Lampiran 3 Hasil Pengerjaan



(a)



(b)



(c)



(d)




(e)



(f)

**Gambar 3.** Hasil Pengerjaan (a) *base* bawah, (b) *Clamp* Mata Bor, (c) Tempat Pengunci, (d) *V-Block* Mata Bor, (e) *Base* Batas Akhir, (f) *Base* Tegak.

**Lampiran 4 Percobaan *Assembly* Sebelum *Finishing***



**Gambar 4.** Percobaan *Assembly* Sebelum *Finishing*

**Setelah *Finishing***

