BAB III

PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI PENGUKURAN

3.1 PROFIL PERUSAHAAN

PT. GEOCAL sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa teknik pemetaan serta pemasok peralatan survey, yang meliputi :

Surveying, and Rental, Information System (GIS) & Drafting Service, Land Survey/ Mapping & GIS System siap untuk melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan dengan hal tersebut diatas, yang tentunya ditunjang oleh disiplin keahlian, pengalaman dan tingkat kemajuan teknologi serta penerapannya.

Kami akan memberikan solusi dalam pemilihan perangkat keras dan lunak yang akan menunjang pekerjaan-pekerjaan survey. Demikian pula dalam hal pekerjaan survey pemetaan, pemerosesan data, juga kami memberikan pelatihan untuk Sistem Survey Pemetaan dalam SIG dengan metode yang terbaik dan mutakhir, serta didukung oleh pelatih profesional yang mempunyai pengalaman dalam bidang survey / pemetaan serta SIG, baik dalam pelatihan teknik maupun pekerjaan di lapangan.

KAAN

3.1.1 STRUKTUR ORGANISASI

1. Direktur Utama

Nama : Wiwi Yuniarti

Tempat / Tgl Lahir: Bogor, 20 Januari 1974

Jenis Kelamin : Wanita

Alamat : Jl. Ingas 8 Blok I-1 No. 05 Bumi Parahyangan

Kencana Soreang, Bandung

2. Direktur

Nama : Dede Kusmayadie

Tempat / Tgl Lahir: Sukabumi, 20 April 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Asol Tegalega Jl. Pelindung Hewan Blok C No. 19

Rt. 001/007 Bandung

3. Komisaris

Alamat

: Ifwa Dede Syarifhidayat Nama

Tempat / Tgl Lahir: Bandung, 15 Oktober 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

: Kom, Bumi Parahyangan Kencana Blok, I-2 No. 05

Rt. 05/03 Desa Pananjung Kec. Cangkuang Bandung.

3.1.2 PENANGGUNG JAWAB TEKNIS SURVEY DAN PEMETAAN

Nama	: DUDI, ST.
Tempat Tgl Lahir	: Bandung, 19 Juli 1968.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sarjana Teknik Geodesi dan Geomatika (ATPU)
Alamat	: Perum Blok I-1 No. 05 Bumi Parahyangan Kencana Soreang
1.3 TENAGA AHI	USTAN
~	

3.1.3 TENAGA AHLI

1. Chief Surveyor

Nama : Dede Gunawan, ST.

Tempat Tgl Lahir: Bandung, 10 Mei 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan	:	Sarjana,	Teknik Geodesi dan Geomatika ITB	
------------	---	----------	----------------------------------	--

Alamat : Jl. Kitaman 154 Padarek Majalaya, Bandung, Jawa Barat

2. Administrasi

Alam

....

Nama : Cece Carya

Tempat Tgl Lahir : Sumedang, 11 Agustus 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam

Pendidikan : S1

: Perum BPK Blok I-4 No. 04 Cangkuang, Bandung.

KAN

3.1.4 DAFTAR PERALATAN SURVEY DAN PEMETAAN

	Tabel 3.1 Daftar Peralata	in Survey Dan Pemetaan	E.
No.	Nama Bar	Jumlah	
1	Pulse Total Stations GPT-3005LN	S/N:4M0222	1 set
2	Total Stations GTS-313	S/N : NY0617	1 set
3	Total Stations GTS-211D	S/N : LG2210	1 set
4	Total Stations GTS-105N	S/N: 6H0664	1 set
5	Total Stations GTS-233	S/N : OK3385	1 set
6	Total Stations GTS-235N	S/N : OL5333	4set
7	Total Stations TKS-202	S/N: 8E0057	3set
8	Digital Theodolite DT-209L	S/N:090164	1 set
9	Theodolite "Wild" T1	S/N: 350695	1 set
10	Theodolite "Wild" T2	S/N:390	1 set
11	Theodolite "Nikon" NT-3A	S/N:08736	1 set
12	Theodolite "Nikon" NT-4D	S/N:011279	1 set
13	Auto Level AT-F2	S/N : B01898	1 set
14	Auto Level AT-G3	S/N : AX6090	1 set

Okvianto, 2012

Pengukuran GPS Geodetik Metode *Post Processing Kinematic* Dalam Sensus Pohon Sawit Milik PT. Anugerah Energitama Bengalon Kutai Timur

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

15	Auto Level AT-G6	S/N : B3329	4 set
16	Global Posisioning Sistem GP	8 unit	
17	Global Posisioning Sistem GP	S Geodetic	2 unit

Sumber data: Profil Perusahaan PT Geocal. Tahun 2011

3.1.5 PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN

\triangleright	September 2009	: Banjaran, Bandung Jawa Barat
	Pemetaan Topografi J	lalan Raya Arjasari pada PU Kab. Bandung
	Panjang	: 16,250 Km
\triangleright	Desember 2009	: PT. Sentul City Bogor
	Pemetaan Topografi U	Untuk Pemukiman
	Luas	: 50 Ha
×	Oktober 2010	: ITB
	Pemetaan Topografi I	Kampus UNWIM
	Lokasi	: Jatinangor
K	Luas	: 52 ha
2	Mei 2010	: PT. PLN (PERSERO) Jasa Enjiniring
	Pemetaan Topografi U	Untuk Jalur SUTET
	Lokasi	: Sukabumi – Cianjur
\triangleright	Juli 2010	: PT. DEKAPENTRA JO PT. GEOCAL
	Pemetaan Topografi	USTAKE
	Lokasi	: Timika Papua PT. PREEPORT
	Luas	: 150 ha
\triangleright	Pebruari 211	: PT. VIVA SELINDO ABADI
	Pemetaan Topografi u	untuk area perkebunan
	Lokasi	: Nagreg Jawa Barat
Okviant	:o, 2012	

Luas

: 27 ha

Pebruari 2011 : PT. CIBADAK FARM
 Pemetaan Topografi dan Suprvisi jalan

Lokasi : Bogor Jawa Barat

Maret 2011 : PT. CIBADAK AGRY

Pemetaan Topografi untuk perkebunan dan perencanaan

Lokasi

: Gekbrong Sukabumi Jawa Barat

120

AP

Maret 2011 : PT. PERTAMINA PT Lapi ITB jo PT. Geocal

Pemetaan titik sumur, dengan GPS Geodetik

Lokasi

: Riau, Palembang, Pekanbaru, Jambi

Jumlah sumur : 2000 sumur

➢ April 2011

: PT. PGAS Solution / PGN

Pekerjaan Survey & Ploting Data dan Sinkronisasi Geodata Base Serta Integrasi Sistem Jaringan Pipa Gas DTM-DTR dan Fasilitasnya

Lokasi

: Batam dan Pekenbaru

Kontrak

: Rp. 840.000.000

Maret 2011 : PT. PERTAMINA
 PT Lapi ITB jo PT. Geocal

Pemetaan titik sumur, dengan GPS Geodetik

Lokasi : Riau, Palembang, Pekanbaru, Jambi

Jumlah sumur : 2000 sumur

> Nopember 2011 : PT. SUMMIT LAUTAN MAS

Okvianto, 2012

Pengukuran Tambang Batu Bara Lokasi : 1 km dari Samarinda Luas : 50 ha ► Februari 2012 : PT. PERTAMINA Pemetaan jalur pipa : Sangatta Kutai Timur, Papua Lokasi N B : PT Anugerah Energitama ➢ Maret 2012 Pengukuran GPS sensus pohon Lokasi : Bengalon, Kutai Timur April 2012 Pengukuran Long sections Cross section jalur tol Cisumdawu Lokasi : Tanjungsari, Sumedang > April 2012 Pengukuran Topografi : Sentul, Bogor Lokasi

3.2 PERSIAPAN PENGUKURAN

3.2.1 PERSIAPAN ALAT

Tahap pertama yang harus dipersiapkan adalah alat yang akan dipakai untuk survey lapangan. Dikarenakan tujuan pengukuran ini untuk mengetahui posisi titik-titik tiap pohon dengan ketelitian dan akurasi yang tinggi, maka alat yang dibutuhkan adalah GPS Geodetik.

GPS (Global Positioning System) adalah suatu alat yang berfungsi untuk memberikan koordinat, satuannya adalah meter, jadi dengan adanya GPS, hasil plotingnya mendekati sesuai dengan kenyataan titik yang sebenarnya dengan titik yang akan diplot pada peta.



Gambar 3.1 GPS Trimble R3

3.2.2 WAKTU

Waktu yang dibutuhkan untuk sensus satu perkebunan adalah 21 hari, karena pengukuran ini cenderung fokus pada pekerjaan langsung di lapangan. Untuk survey lapangan dibutuhkan keterampilan menggunakan GPS dan mengelola data lapangan,

3.3 PENGUKURAN LAPANGAN

3.3.1 LOKASI PENGUKURAN

3.3.1.1 LETAK GEOGRAFIS

Lokasi pengukuran sensus perkebunan kelapa sawit terletak di km 102 s/d 109 Sangatta- Muara Wahau Desa Tapian Langsat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur. Hamparan lokasi proyek diperkirakan terletak pada $0^{\circ}52'34''LU$ dan $123^{\circ}16'1''BT$ sampai $0^{\circ}47'55''$ LU sampai $123^{\circ}15'50''BT$. Jarak lokasi proyek dari desa Tepian Langsat ± 102 km ke Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur (Sangatta) serta ± 232 km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Samarinda).

3.3.1.2 TOPOGRAFI

Seluruh areal menunjukkan topografi datar dan sebagian bergelombang dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0 sampai 15%. Ketinggian tempat antara 0 sampai 75 dpl.

3.3.1.3 JUMLAH PENDUDUK

NO	KELOMPOK	KEL. TEPIAN	KEC.	KAB. KUTAI
NO	^a PENDUDUK	LANGSAT	BENGALON	TIMUR
1	Laki-Laki	237	8.750	91.372
2	Perempuan	115	7.383	75.927
1	Jumlah Penduduk	352	16.133	167.299
2	Jumlah KK	112	3.698	40.313

Tabel 3.2 Data Jumlah Penduduk di Lokasi Survey

(Sumber data: Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur)

3.3.2 PENGAMBILAN DATA LAPANGAN

Cara pengambilan data dilapangan menggunakan alat GPS geodetik dengan metode PPK dengan terdiri atas 1 Base dan 5 Rover.

3.3.2.1 BASE

Pengamatan satelit GPS di lapangan untuk titik Base dilaksanakan dengan menggunakan receiver GPS tipe geodetic single-frekuensi.

Alat yang digunakan:

1 unit GPS tipe Geodetik

- Selang antar epok
- Sudut elevasi satelit

1 unit statip

1 unit meteran

1 unit kompas bidik

1 unit batere 12 volt

: TRIMBLE R3

15 detik

: 15°

(AP

Titik base berfungsi sebagai titik ikat dari rover-rover yang ber pencar melakukan pengamatan dari titik-ketitik yang akan disurvey. Adapun ketentuan base ini bekerja ada dua metode yaitu:

- Bila alat/ base dilakukan dititik yang belum diketahui koordinatnya/ membuat base baru, dengan membuat patok permanen. pengamatan dilakukan minimal 6 jam non stop.
- 2. Bila alat dipasang di Base mark (titik yang sudah memiliki koordinat pasti) Pengamatan tidak ditentukan lagi waktunya, hanya saja harus lebih awal dan lebih akhir dari rover-rover yang berpencar melakukan pengamatan dari titik-ketitik.

3.3.2.2 ROVER

Pengambilan data satelit GPS di lapangan untuk titik pohon dilaksanakan dengan menggunakan receiver GPS tipe geodetic single-frekuensi.

Alat yang digunakan :

1 unit GPS tipe Geodetic (TRIMBLE R3)

1 unit stik

1 unit meteran

1 unit camera digital

Pengukuran ditentukan oleh 2 faktor yaitu lama pengamatan dan ketelitian data :

- 1. Lama pengamatan ditentukan sesuai dengan efektitifitas kerja, apabila lama pengamatan semakin cepat maka hasil titik yang akan didapat akan semakin banyak dan mempercepat waktu kerja untuk membereskan dalam satu blok area.
- Obstruksi, Apabila jarak dekat/kurang dari 6 km dan obstruksi bagus maka pengambilan data dilakukan selama per 5 detik. Tetapi apabila Jarak dekat/ kurang dari 6 km kemudian Obstruksi jelek maka pengambilan data dilakukan selama per 10 detik.

3.4 PENGOLAHAN DATA

3.4.1 MENGOLAH DATA HASIL LAPANGAN DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE TRIMBLE BUSINESS CENTRE

Untuk mengolah data hasil lapangan dengan menggunakan software Trimble

Business Centre adalah sebagai berikut: Okvianto, 2012

- 1. Membuat Project Baru
 - Pilih satuan *metric* kemudian ok



- 3. Simpan project baru dengan masuk menu File pilih Save Project
- 4. Import data lapangan
 - Masuk menu *file* pilih *import*
 - Cari data lapangan base di folder yang telah di download sebelumnya, sehingga tampil gambar seperti dibawah ini:

街 Import		\times
i 🗢 i 🖻 😫 🚱		
Import Folder		
D:\Job Kuliah\Tugas Akhir\Okvianto\1_R\Base	-	
Select File(s)		
File Name File Type		
55810740.dat GPS data file (*.dat)		



Gambar 3.2 d pengolahan data software Trimble Business Centre

• Jika tahapan diatas sudah selesai maka lakukan juga import data lapangan untuk alat rover



Hasil data lapangan setelah semua data di import •

Gambar 3.2 f pengolahan data software Trimble Business Centre

0.032

0.035

1

4 of 4 processed

Klik save untuk menyimpan data hasil prosessing. •

Fixed

6. Konversi report hasil prosessing

Okvianto, 2012

Pengukuran GPS Geodetik Metode Post Processing Kinematic Dalam Sensus Pohon Sawit Milik PT. Anugerah Energitama Bengalon Kutai Timur Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

0.036

• Masuk menu *report* pilih *point list*

Plan View Point List

• Maka akan muncul laporan daftar titik yang telah di proses berupa koordinat X Y Z, nama titik dan keterangan yang lainnya seperti tabel dibawah ini:

Project info	mation				Coordinate Syste	m		
Name:					Name:	UTM		
Size:					Datum:	WGS	1984	
Modified:					Zone:	50 No	rth	
Reference nu	mber:				Geoid:	EGMS	96 (Global)	
Description:					Vertical datum:			
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code	Projection Scale Factor	Height Scale Factor	Combined Scale Factor	Meridian convergence
	. ,		. ,					angle
8685	531005.068	87704.289	71.568		0.9996118998	0.9999798378	0.9995917453	0°00'14"
base-j10	530999.232	87706.415	38.821		0.9996118953	0.9999849718	0.9995968730	0°00'14"
base-j10 s	530999.232 529329.757	87706.415 88277.140	38.821 42.853		0.9996118953 0.9996106485	0.9999849718 0.9999843327	0.9995968730 0.9995949874	0°00'14" 0°00'13"
base-j10 s s	530999.232 529329.757 529348.606	87706.415 88277.140 88280.568	38.821 42.853 41.726		0.9996118953 0.9996106485 0.9996106622	0.9999849718 0.9999843327 0.9999845094	0.9995968730 0.9995949874 0.9995951777	0°00'14" 0°00'13" 0°00'13"
base-j10 s s s1	530999.232 529329.757 529348.606 529345.216	87706.415 88277.140 88280.568 88281.247	38.821 42.853 41.726 44.977		0.9996118953 0.9996106485 0.9996106622 0.9996106598	0.9999849718 0.9999843327 0.9999845094 0.9999839997	0.9995968730 0.9995949874 0.9995951777 0.9995946657	0°00'14" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13"
base-j10 s s s1 s2	530999.232 529329.757 529348.606 529345.216 529348.584	87706.415 88277.140 88280.568 88281.247 88280.586	38.821 42.853 41.726 44.977 41.724		0.9996118963 0.9996106485 0.9996106622 0.9996106598 0.9996106622	0.9999849718 0.9999843327 0.9999845094 0.9999839997 0.9999845097	0.9995968730 0.9995949874 0.9995951777 0.9995946657 0.9995951780	0°00'14" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13"
base-j1D s s s1 s2 s4	530999.232 529329.757 529348.606 529345.216 529348.584 529360.948	87706.415 88277.140 88280.568 88281.247 88280.586 88299.664	38 821 42 853 41.726 44.977 41.724 41.356		0.9996118953 0.9996106485 0.9996106622 0.9996106598 0.9996106622 0.9996106712	0.9999849718 0.9999843327 0.9999845094 0.9999839997 0.9999845097 0.9999845673	0.9995968730 0.9995949874 0.9995951777 0.9995946657 0.9995951780 0.9995952445	0°00'14" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13"
base-j10 s s s1 s2 s4 s5	530999.232 529329.757 529348.606 529345.216 529348.584 529360.948 529360.948 529369.623	87706.415 88277.140 88280.568 88281.247 88280.586 88299.664 88313.271	38.821 42.853 41.726 44.977 41.724 41.356 42.045		0.9996118953 0.9996106485 0.9996106622 0.9996106598 0.9996106622 0.9996106712 0.9996106775	0.9999849718 0.9999843327 0.9999845094 0.9999845094 0.9999845097 0.9999845673 0.9999845673	0.9995968730 0.9995949874 0.9995951777 0.9995948657 0.9995951780 0.9995952445 0.9995951429	0°00'14" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13"
base-j10 s s s1 s2 s4 s5 s6	530999.232 529329.757 529348.606 529345.216 529348.584 529360.948 529369.623 529371.625	87706.415 88277.140 88280.568 88281.247 88280.586 88299.664 88313.271 88321.434	38.821 42.853 41.726 44.977 41.724 41.356 42.045 42.135		0.9996118953 0.9996106485 0.9996106622 0.9996106628 0.9996106622 0.9996106712 0.9996106775 0.9996106775	0.9999849718 0.9999843327 0.9999845094 0.9999839997 0.9999845097 0.9999845673 0.9999844523 0.9999844523	0.9995968730 0.9995949874 0.9995949874 0.9995951777 0.9995951780 0.9995951780 0.9995952445 0.9995951429 0.9995951302	0°00'14" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13" 0°00'13"
base-j10 s s s1 s2 s4 s5 s6 s7	530999.232 529329.757 529348.606 529345.216 529348.584 529360.948 529369.623 529371.625 529372.482	87706.415 88277.140 88280.568 88281.247 88280.586 88299.664 88313.271 88321.434 88328.203	38.821 42.853 41.726 44.977 41.724 41.356 42.045 42.045 42.135 41.225		0.9996118953 0.9996106485 0.9996106622 0.9996106598 0.9996106528 0.9996106712 0.9996106775 0.9996106790 0.9996106796	0.9999849718 0.9999843327 0.9999845094 0.9999839997 0.9999845097 0.9999845097 0.9999845673 0.9999844523 0.9999844452 0.99998445878	0.9995966730 0.9995949674 0.9995951777 0.9995946667 0.9995951780 0.9995952445 0.9995952445 0.9995951429 0.9995951302 0.9995951302	010014" 010013" 010013" 010013" 010013" 010013" 010013" 010013" 010013"
base-j10 s s s1 s2 s4 s5 s6 s7 s8	530899.232 528329.757 528348.606 528345.216 528345.216 529345.584 529360.948 529369.623 529371.625 529372.482 529368.465	87706,415 88277,140 88280,568 88281,247 88280,586 88299,664 88313,271 88321,434 88328,203 88331,354	38.821 42.853 41.726 44.977 41.724 41.356 42.045 42.045 42.135 41.225 41.810		0.9996118953 0.9996106485 0.9996106485 0.9996106528 0.9996106528 0.9996106528 0.9996106712 0.9996106775 0.9996106790 0.9996106796	0.9999849718 0.9999843327 0.9999845094 0.9999845094 0.9999845097 0.999845097 0.999845673 0.999984593 0.9999844593 0.999984452 0.999984452	0.9995968730 0.9995949674 0.9995951777 0.9995946657 0.9995951780 0.9995951780 0.9995951429 0.9995951302 0.9995951302 0.9995951788	010014* 010013* 010013* 010013* 010013* 010013* 010013* 010013* 010013* 010013* 010013*

Gambar 3.2 g pengolahan data software Trimble Business Centre

 Jika sudah muncul tabel tersebut kemudian pilih save to excell pada report point list tersebut. Simpan difolder yang diinginkan

- 3.4.2 KONVERSI DATA KOORDINAT HASIL PENGOLAHAN SOFTWARE TRIMBLE BUSINESS CENTRE KE MICROSOFT EXCELL
 - Buka Microsoft office pada windows pilih program Microsoft Excell
 - Kemudian buka dokoumen hasil pengolahan sebelumnya difolder yang telah disimpan.

					to part	error de la section de							
Hone 1	isent Pagelayost	tomules	Data Review	1150			36						0
👗 Cue	Arial	- 10 - 41 - 4	= - 2		in let	a en l	1 1 1	III) III I	ia 🍡 🖥	Σ Aut	siam · A	7 AL	
👌 Сору								<i>8 - 8</i> -		🗉 💽 Fill	. Z	uu	
🕑 Format Pai	itter BIU-	🗄 - 💁 🗛 -		· 律 函M	erge & Center - \$	- 5 + 28.	Conditional Fo	innat Cell In	seit Delete Fam	at Q Ce	Sof	t & Find &	
interd				Marriet	8	Number	5 24					1 1010	
1							_1~~					_	
8 9 Y Y													
A1	• (? fx												
В	C DÌ	F	6	Н	í j k	L M	N	0	RT	U	V	W	X
Project info	noitem				Coordinate Syste	m			1				
Vame:	C:/Us	ers%/arfØccume	ntsiUnimble Busine	55	Name:	UT.	1		1				
37F	<u>бмя</u>				Datum	05	S 1984		1				
A. 47-4		12.2.00.41.004			7	20.1	0 1004 1-41		-				
Viodited:	26.7	N2 256/41 PM			Lone:	507	lorth						
Reference ru	umber.				Geoid	EGR	A96 (Global)		1				
Description					Vertical datum:				1				
				Doint I	int	_							
				Point	.151								
ID	Easting	Northing	Elevation	Feature	Projection	Height Scale	Combined	Meridian	1				
	(Meter)	(Meter)	(Neter)	Code	Scale Factor	Factor	Scale Factor	convergence					
								angle					
\$855	531005.068	87704.259	71.568		0.9396118998	0.99995/9637	8 0.9996917453	010014	1				
Dase-jiu	530966.408	8/705.394	35.5/1		0.999611894/	0.9999649/1	8 U 996666723	00014	•				
5	523523757 E00247.782	002/1.140	42.003		0.9996105400	0.999964332	0 0006051771	010013					
	52354/ 702	002/3:54/	41.(20		0.3390100010	0.9999040.9	4 U.3990801//1	0.0013	•				
-	525340.210	00201.247	44.277		0.3396106580	0.00000.0000	7 0.33950340607	0.0013	•				
s1 -7	32304/732	002/5.300	41.124		0.3356106616	U.333300HOUS	0.3550001/73	0.0013	•				
s1 s2	C202000 121	100 AB1 84 A	41.35/		0.3396105706	0.999904967	3 0.3995052439	0.0013	4				
s1 s2 s4	529360.124	00043-350	43.042		I 0.000 (0.000)	9444968919	3 0.99956551422	010013	1				
s1 s2 s6	529360.124 529368.799	88312.250	42.045		0.0000100700	0.000004447	0.000000000000	000000					
s1 s2 s5 s6	529360.124 529368.799 529370.800	86312.250 86320.413	42.045		0.9996106784	0.999964445	2 0.9995951296	0'00'13'					
s1 s2 s5 s6 s7	529360.124 529368.799 529370.800 529371.859	86312.250 86320.413 86327.162	42.045 42.135 41.225		0.9996106784	0.999984445 0.999984587	2 0.9996951296 8 0.9996952727	0,00,13,					
s1 s2 s5 s6 s7 s8	529360,124 529360,799 529370,800 529371,658 529367,641	86012.250 86020.413 86027.162 88030.333	42.045 42.135 41.225 41.810		0.9996106784 0.9996106784 0.9996106790 0.9996106761	0.999964445 0.999964557 0.999964496	2 0.9996951296 8 0.9996952727 1 0.9996951782	0°0013 0°0013					
s1 s2 s5 s6 s7 s8 s9	529360.124 529368.799 529370.800 529371.659 529367.641 529367.641 529370.584	86320.413 88320.413 88330.333 88330.333 88336.322	42.045 42.135 41.225 41.810 40.536		0.9996106784 0.9996106784 0.9996106790 0.9996106782	0.999964445 0.999964557 0.999964595 0.999964695	2 0.9996951296 8 0.9996952727 1 0.9996953799 8 0.9996953799	0°0013 0°0013 0°0013					
s1 s2 s5 s5 s6 s8 s8 s9 s10	529360 124 529368 799 529370 800 529371 659 529367 641 529367 541 529367 584 529365 725	80312 250 80320 413 80327 162 80330 333 80336 322 80336 322 80339 663	42.045 42.135 41.225 41.810 40.536 41.733		0.3356106763 0.3996106784 0.9996106790 0.9996106782 0.9996106782 0.9996106747	0.999964445 0.999964557 0.999964565 0.999964595 0.999964595 0.999964595	2 0.9996951296 8 0.9996952727 1 0.9996953799 8 0.9996953799 1 0.9996951988	010013 010013 010013 010013					
11 12 14 15 15 16 17 18 19 10 11 11	529960 124 529060 799 529370 800 529371 869 529367 541 529370 584 529365 725 529366 725	000200000 00012.250 00027.102 00027.102 000306.322 000300.322 00030000000000000000000000000000000	42.045 42.135 41.225 41.810 40.536 41.733 42.043		0.3356106783 0.3996106784 0.9996106790 0.9996106782 0.9996106782 0.9996106750	0.999964445 0.999964597 0.999964695 0.999964695 0.999964698 0.9999644598	2 0.9996951296 8 0.9996952727 1 0.9966951782 8 0.9966953799 1 0.9966951888 4 0.9996951404	010013 010013 010013 010013					
s1 s2 s4 s5 s5 s5 s5 s5 s5 s10 s11 s12	529960 124 529060 799 529370 800 529371 869 529367 641 529370 584 529365 725 529366 725 529366 119 529370 937	80312.250 80520.413 80527.102 80530.333 80536.322 80536.322 80536.62 80546.462 80590.740	42.045 42.135 41.225 41.810 40.536 41.733 42.043 42.228		0.3356166784 0.9396106784 0.9396106790 0.9396106761 0.9396106782 0.9396106782 0.9396106750 0.9396106781	0.999964465 0.999964567 0.999964666 0.999964666 0.999964608 0.999964450 0.999964450	2 0.9966951296 8 0.9966952727 1 0.99669557399 8 0.9966953799 1 0.9966951888 4 0.9966951404 4 0.9966951404	010013 010013 010013 010013 010013					
s1 s2 s5 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13	529360 124 529368 799 529370 900 529371 699 529367 641 529370 594 529366 725 529366 725 529366 119 529370 502	80322 250 80320 413 80327 102 80336 332 80336 322 80339 663 80345 462 80560 740 80561 103	42.045 42.135 41.225 41.810 40.536 41.733 42.043 42.043 42.228 41.965		0.3360160163 0.3996106784 0.9996106790 0.9996106761 0.9996106782 0.9996106782 0.9996106781 0.9996106781	0.999964465 0.999964567 0.999964665 0.999964656 0.999964656 0.999964450 0.999964450 0.999964450 0.999964450	2 0.995051296 0.996052727 1.0.996052727 1.0.996053799 1.0.996051988 4.0.996051404 4.0.996051404 5.0.996051146 5.0.996051599	010013 010013 010013 010013 010013 010013 010013 010013					

• Edit kolom hasil prosesing sehingga mendapatkan hasil kolom yang dibutuhkan dengan berupa kolom ID(nama titik), Easting (X), Northing (Y), Elevation (Z). Hasil edit tampak seperti gambar dibawah:



- 1. Buat Project Baru
 - Langkah pertama ketik *cui* pada jendela awal.
 - Enter kemudian masuk ke tab workspace, lalu pada Survey klik kanan, pilih set

current

• Piilih new drawing kemudian keluar table seperti gambar di bawah ini

1		New Drawing: Project Based	
	Drawing Name		
	Name:	Okvianto.dwg	
	Project and Dra	awing Location	
	Project Path:	D:\Job Kuliah\Semester 3\Pengantar Gambar Teknil 💌 🛛 Bro	wse
	Project Name:	Kerangka 🗸	
	Drawing Path:	D:\Job Kuliah\Semester 3\Pengantar Gambar Tekni 💌	
	Filter Pr	roject List Project Details Create Project.	
	Select Drawing	template Preview	
	🚊 acad -Na	med Plot Styles.dwt	
	acad -Na	med Plot Styles3D.dwt	
	acad3D.c	dwt	
	acadiSO	-Named Plot Styles.dwt	
	Chow out 6		
		Browse	
		OK Cancel Help	
	Gambar 3.4	4 a Pengolahan data pada Autocad	
• Kemudian pad	a <i>Nama</i> i	si dengan nama keinginan kita. Isi	juga Project Name
nya.			Z
 Pada pilihan d 	ibawahny	va, kemudian pilih project details	
• Maka keluar ta	able dibay	wah ini, pad <mark>a Project Informations</mark>	isikan <i>Name</i> juga
description ny	a.		
		Broject Dataile	
	Initial Settings for t	New Drawings	
	Prototype:	_CO-ENG(imperial)	
	Project Path:	D:Wob Kuliah\Semester 3\Pengantar Gambar Teknik\Land	
	Project Information	Kasanaka	
	Name.		
	Description:	mengnitung kerangka dasar peta	
	Keywords:		
	Denvice D. H. Corr	Li Duint	
	Project "D\u/G	nis Project	
	Fixed Path	- Guu	
	- incorraci	Browse	
		uronau	
		OK Cancel Help	

l

Gambar 3.4 b Pengolahan data pada Autocad

- Setelah itu klik *ok*.
- 2. Mengatur pengaturan gambar

Ganti dan atur pengaturan drawing sehingga seperti gambar dibawah ini:

	0	Save Settings	•
VERSI	Step 8: Save Settings: Save your Draving Setup Profile: You may use your profile to set up future drawings:	Path: Ication Data/Autodesk'LDC2009/R17.2/Data/setup/ Browse Save a Drawing Setup Profile Profile Name: Save Picfile Name: Save Disk (Imperial, 1" = 100) 1/0.5 et (Imperial, 1" = 20) 1/0.2 set (Imperial, 1" = 20) 1/0.5 et (Imperial, 1" = 60) 1/1.5 Sast (Imperial, 1" = 50) 1/1.5 et (Lustom) m1000.set (Metric, 1: 1000) m200.set (Metric, 1: 2000) m200.set (Metric, 1: 2000) m200.set (Metric, 1: 2000) m200.set (Metric, 1: 500) Okvianto set (Custom) Praktikum Pengolahan Data set (Custom) Drawing Setup Profile saved successfully.	
7	Gambar 3.4 c	Pengolahan data pada Autocad	0
		6	
2			

3. Import Point

pada menu bar AutoCAD klik point, lalu pilih export/import point, kemudian • klik import point, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini

🛜 Format Manage	r - Import Points	×
Format:	ENZ (comma delimited)	ОК
Source File:	"C:\Users\Viant\Desktop\cad.csv"; 🔁	Cancel
Add Points to Po	int Group.	Help
Benchmarks	∑ ♦	Advanced

Gambar 3.4 d Pengolahan data pada Autocad

- sesuaikan format yang telah diisi pada pengolahan data di microsoft excell sebelumnya
- cari dan buka file hasil simpanan microsoft excell sebelumnya dengan berformat *csv*
- klik *ok*
- maka titik titik telah keluar seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3.4 f Pengolahan data pada Autocad

• Pada colum color and visibility ceklist saja pada number(agar tampilan di AutoCAD lebih rapi)

- jika telah selesai maka import point juga untuk data hari-hari lainnya.
- 4. Menggabungkan citra dengan hasil data lapangan
 - Pilih menu *map* pada menu bar
 - klik image pilih insert
 - Pilih data Geo Tiff yang telah di ekspor dari global mapper dalam folder, kemudian klik data tersebut, maka citra akan bertampalan langsung dengan hasil data lapangan.



Gambar 3.4 g Pengolahan data pada Autocad

5. Digitasi

Digitasi pada autocad ini terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Digitasi Landuse
 - Buat terlebih dahulu layer yang akan di digitasi
 - Pilih Layer properties manager
 - Kemudian pilih icon New Layer
 - Beri nama dan warna layer tersebut, seperti gambar di bawah ini

X	Current layer: 0								Se	arch for layer	م
	In 1997 -	ž ž 🖄 🗙 🖌) <i>B</i>
	Ilters	«	S	Name 🛛 🔺	0.	Fre	L	Color	Linetype	Lineweight	Plot S.
	🖃 📚 📶 			0 bangunan jalan		000	1) (1) (1)	wh 162 242	Continuo Continuo	. — Defa . — Defa . — Defa	Color Color
/er Properties Manager	□Invert filter	~	-	Junan	9						
La											
Ø	All: 3 layers displayed of 3 total layer:	5									

Gambar 3.4 h Pengolahan data pada Autocad

- Kemudian digit peta tersebut, dengan menggunakan polyline,
- Jika ingin memindahkan layer, pilih icon layer control.
- 2) Digitasi Pohon

RPU

Digitasi pohon dilakukan dengan melihat persebaran pohon sawit pada citra. Adapun untuk langkah-langkah dalam pendigitan sama seperti langkah-langkah untuk digitasi *landuse*.

KAA