BAB 5
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Profil bidang gelincir lincir 1 sampai dengan 7 memiliki material bidang gelincir berupa lava lapuk yang memiliki nilai resistivitas dibawah 60 Ωm dan material terombak berupa lahar, tufa dan breksi dengan nilai resistivitas diatas 60 Ωm. kedalaman bidang gelincir 0 – 12 m.
2. Pola longsoran berdasarkan profil bidang gelincir pada daerah Cibitung, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung merupakan longsoran berupa translasi.