

LAPORAN TUGAS AKHIR
PERANCANGAN APARTEMEN RAMAH PENGHUNI DI KOTA
BANDUNG.



Oleh:

Tamtomo Hadi Sugiman

NIM : 1701633

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Tamtomo Hadi Sugiman, 2022

PERANCANGAN APARTEMEN RAMAH PENGHUNI DI KOTA BANDUNG.

Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2020


LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TAMTOMO HADI SUGIMAN

PERANCANGAN APARTEMEN RAMAH PENGHUNI DI KOTA BANDUNG.

Disetujui dan disahkan oleh :

Pembimbing I


Dr. Asep Yudi Permana, S.Pd., M.Des

NIP. 19690411 199703 1 00

Pembimbing II



Nitih Indira Komala Dewi, S.Pd., M.T

NIP. 920171219850413201

Mengetahui,


Ketua Departemen Pendidikan

Teknik Arsitektur


Dr. Lilis Widaningsih, S.Pd., M.T.

NIP. 19711022 199802 2 001

Ketua Program Studi Arsitektur


Tutin Aryanti S.T., M.T., Ph.D

NIP. 19750815 200312 2 001

Tamtomo Hadi Sugiman, 2022

PERANCANGAN APARTEMEN RAMAH PENGHUNI DI KOTA BANDUNG.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Halaman Pernyataan Tugas Akhir

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Tamtomo Hadi Sugiman

NIM : 1701633

Program Studi : S1 – Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia “*Perancangan Apartemen Ramah Penghuni Di Kota Bandung*”

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul “*Perancangan Apartemen Ramah Penghuni Di Kota Bandung*” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau klaim dari pihaklain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, 25 Agustus 2021

Yang menyatakan,

Tamtomo Hadi Sugiman

Tamtomo Hadi Sugiman, 2022

PERANCANGAN APARTEMEN RAMAH PENGHUNI DI KOTA BANDUNG.

Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-NYA pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir yang berjudul: *Perancangan Apartemen Ramah Penghuni Di Kota Bandung*. Laporan ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Arsitektur UPI. Penulis menyadari bahwa Proposal ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Kiranya penulis berharap laporan ini mudah-mudahan dapat di terima dengan sebaik baiknya untuk menyelesaikan Tugas Akhir program studi Arsitektur.

Laporan Tugas Akhir ini telah penulis susun dengan maksimal dan tidak terlepas dari bimbingan, motivasi, bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam pembuatan laporan ini. Untuk itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. **Dr. Asep Yudi Permana, S.Pd., M.Des.**, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dalam mengerjakan laporan perancangan tugas akhir ini dari awal pengerjaan sehingga selesai;
2. **Nitih Indra K D, S.Pd., M.T**, selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga selalu mendukung dan memberikan arahan mengerjakan tugas akhir ini;
3. **Diah Cahyani, S.T., M.T, Lucy Yosita, S.T.,M.T., Suhandy Siswoyo. ST, M.T., Ana Ramdani Sari, S.Pd., M.Plan**.pembahas dan penguji tugas akhir yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi tugas akhir ini.
4. **Tutin Aryanti, Ph.D.**, selaku Ketua Program Studi Arsitektur Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK – UPI dan selaku Koordinator Tim Penyelenggara Tugas Akhir Periode Tahun Akademik 2020 -2021 yang memberikan support, semangat, dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
5. **Dr. Lilis Widaningsih, S.Pd., M.T.**, selaku ketua Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK – UPI yang telah memberikan support dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
6. **Dr. Eng. Usep Surahman, S.T., M.T.**, selaku ketua TPTA Arsitektur tahun ajaran 2020-2021 dan dosen pengampu utama mata kuliah tugas akhir yang memberikan arahan dan

Tamtomo Hadi Sugiman, 2022

PERANCANGAN APARTEMEN RAMAH PENGHUNI DI KOTA BANDUNG.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membantu dalam proses seminar Tugas Akhir;

7. **Agara Dama Gaputra, S.T., M.Ars.** selaku dosen pengampu mata kuliah tugas akhir yang memberikan arahan dan membantu dalam proses Tugas Akhir;

8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK – UPI.

9. Orang Tua yang selalu memberikan bantuan dalam bentuk moral, material, dan do'a kepada penulis.

10. Teman-teman kelas, Arsitektur UPI angkatan 2017 teman seperjuangan selama kurang lebih 4 tahun menjalani suka dan duka perkuliahan dan selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir ini secara langsung maupun tidak langsung, hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dapat menjadi kebaikan untuk seluruh pihak yang telah membantu.

ABSTRAK

Tingginya keperluan tempat tinggal Saat ini menjadi masalah yang trending di zaman ini, dan Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan kepadatan tinggi dan pertumbuhan penduduknya yang kian meningkat setiap tahunnya dan menjadikan kebutuhan rumah tinggal menjadi tinggi dengan keterbatasan lahan yang tersedia, apartemen merupakan hunian vertikal yang dapat menanggulangi kebutuhan housing, namun hidup bersama didalam apartemen mengakibatkan berkurangnya interaksi sosial antar penghuni, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial pasti akan membutuhkan satu sama lain, fenomena ini menjadikan masyarakat yang tinggal didalam apartemen menjadi individualis, ini terjadi karena sedikitnya fasilitas untuk berinteraksi yang tersedia dan sifat apartemen yang terlalu berfokus pada privasi unit, agar terwujudnya interaksi sosial antar penghuni pada apartemen dibutuhkan hasil perancangan yang bisa memenuhi kebutuhan sosial penghuni adalah dengan menerapkan pendekatan perilaku pada desain dengan harapan dapat membuat atmosfer sosial antar pengguna apartemen melalui desain arsitektural.

Kata kunci: *Apartemen, interaksi sosial, penduduk*

ABSTRACT

The high demand for housing is currently a trending problem in this era, and the city of Bandung is one of the cities with a high density and population growth that continues to increase every year and makes the need for residential homes becomes high with limited land available, apartments are vertikal residences that can be used for residential purposes. overcome housing needs, but living together in apartments results in reduced social interaction between residents, basically humans are social beings who will definitely need each other phenomenon, this makes people who live in apartments become individualists, this happens because of the few available facilities to interact and the nature of the apartment which is too focused on the privacy of the unit, so that social interaction between residents in the apartment is needed, the result of a design that can meet the needs of social residents is to apply a behavioral approach to the design with hope and what creates a social atmosphere among apartment users through architectural design.

Keywords: Apartments, social interaction, residents

DAFTAR ISI

BAB 1	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.1.1 Identifikasi Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan dan Sasaran Perancangan.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Penetapan Lokasi.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Ruang Lingkup Perancangan	Error! Bookmark not defined.
1.6 Metode Perancangan	Error! Bookmark not defined.
1.6.1 Tahap pengumpulan data	Error! Bookmark not defined.
1.6.2 Tahap pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.3 Tahap perumusan	Error! Bookmark not defined.
1.6.4 Alur Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
1.7 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB 2	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tinjauan Umum	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Pengertian Judul.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Kajian Literatur Apartemen.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Kajian Literatur Suprasegmen Pada Arsitektur	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Kaji Banding Proyek Sejenis	Error! Bookmark not defined.
2.2 Elaborasi Tema	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengertian Tema	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Interpretasi Tema	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Parameter Desain.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Kaji Banding Tema Sejenis	Error! Bookmark not defined.
2.3 Tinjauan Khusus.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Lingkup Perencanaan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Analisis Mengenai Masyarakat Berekonomi Menengah Keatas	Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Analisis Karakteristik Masyarakat Berekonomi Menengah Keatas	Error! Bookmark not defined.
2.3.4 Analisis Kebutuhan Kapasitas Unit	Error! Bookmark not defined.
2.3.5 Rasio Unit	Error! Bookmark not defined.
2.3.6 Analisis Wujud Penciptaan Interaksi Sosial	Error! Bookmark not defined.
2.3.7 Analisis Kebutuhan Sosial.....	Error! Bookmark not defined.

Tamtomo Hadi Sugiman, 2022

PERANCANGAN APARTEMEN RAMAH PENGHUNI DI KOTA BANDUNG.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.3.8	Analisis Pelaku	Error! Bookmark not defined.
2.3.9	Analisis Aktivitas	Error! Bookmark not defined.
2.3.10	Analisis Aktivitas Dan Kebutuhan Ruang	Error! Bookmark not defined.
2.3.11	Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Error! Bookmark not defined.
2.3.12	Analisis Fungsi	Error! Bookmark not defined.
2.3.13	Hubungan Antar Ruang	Error! Bookmark not defined.
2.3.14	Zoning	Error! Bookmark not defined.
2.3.15	Standar Ruang	Error! Bookmark not defined.
BAB 3	Error! Bookmark not defined.
3.1	Latar Belakang Penetapan Lokasi	Error! Bookmark not defined.
3.2	Penetapan Lokasi	Error! Bookmark not defined.
3.3	Kondisi Fisik Lokasi	Error! Bookmark not defined.
3.3.1	Kondisi Eksisting	Error! Bookmark not defined.
3.3.2	Bangunan Di Sekitar	Error! Bookmark not defined.
3.3.3	Aksesibilitas	Error! Bookmark not defined.
3.3.4	Infrastruktur Kota	Error! Bookmark not defined.
3.4	Peraturan Bangunan/Kawasan Setempat	Error! Bookmark not defined.
3.5	Tanggapan Fungsi	Error! Bookmark not defined.
3.5.1	Pewadahan aktivitas	Error! Bookmark not defined.
3.5.2	Total Kebutuhan Ruang	Error! Bookmark not defined.
3.6	Tanggapan Lokasi	Error! Bookmark not defined.
3.6.1	Topografi	Error! Bookmark not defined.
3.6.2	Iklim	Error! Bookmark not defined.
3.6.3	Utilitas Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
3.6.4	Kebisingan	Error! Bookmark not defined.
3.6.5	View	Error! Bookmark not defined.
3.6.6	Lalu Lintas Di Sekitar Tapak	Error! Bookmark not defined.
3.7	Tanggapan Tampilan Bentuk Bangunan	Error! Bookmark not defined.
3.8	Tanggapan Struktur Bangunan	Error! Bookmark not defined.
3.9	Tanggapan Kelengkapan Bangunan	Error! Bookmark not defined.
BAB 4	Error! Bookmark not defined.
4.1	Konsep Gubahan Massa	Error! Bookmark not defined.
4.2	Konsep Rancangan Tapak	Error! Bookmark not defined.
4.3	Konsep Struktur	Error! Bookmark not defined.
4.4	Konsep Arsitektural	Error! Bookmark not defined.
4.4.1	Pemilihan Warna	Error! Bookmark not defined.
4.4.2	Skala Bangunan	Error! Bookmark not defined.
4.4.3	Pembatas Ruang Luar dan Dalam	Error! Bookmark not defined.
4.4.4	Material	Error! Bookmark not defined.

Tamtomo Hadi Sugiman, 2022

PERANCANGAN APARTEMEN RAMAH PENGHUNI DI KOTA BANDUNG.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4.4.5	Pemilihan Vegetasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.5	Konsep Utilitas.....	Error! Bookmark not defined.
4.5.1	Sistem Utilitas Air Bersih Dan Air Kotor	Error! Bookmark not defined.
4.5.2	Sistem Utilitas APAR	Error! Bookmark not defined.
4.5.3	Sistem Utilitas Elektrisitas	Error! Bookmark not defined.
4.5.4	Sistem Pengkondisian Udara	Error! Bookmark not defined.
4.5.5	Sistem Distribusi Sampah	Error! Bookmark not defined.
4.5.6	Sistem Keamanan	Error! Bookmark not defined.
4.6	Analisis Ekonomi Bangunan.....	Error! Bookmark not defined.
4.6.1	Harga per meter persegi dan koefisien pengali per lantai.....	Error! Bookmark not defined.
4.6.2	Pekerjaan	Error! Bookmark not defined.
4.6.3	Analisis Biaya Bangunan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 5	Error! Bookmark not defined.
5.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
5.3	Gambar Rancangan	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Apartment The Jarrdin Cihampelas, Bandung	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.2 Gambar suasana area komersil (Retail) di Apartment The Jarrdin	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
Gambar 2.3 Penerapan Tema Apartment Jarrdin	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.4 Denah Apartment The Jarrdin	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.5 Denah Tipe Studio 18,5 m2	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.6 Interior Tipe Studio 18,5 m2	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.7 Interior Tipe Studio 24 m2	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.8 Denah Tipe Studio 24 m2	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.9 Denah dan Interior Tipe 2 BR 33 m2	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.10 Denah dan Interior Tipe 2 BR 33 m2	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.11 Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.12 Denah lantai dasar Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.13 Denah lantai Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.14 Denah Tipe Studio Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.15 Foto Tipe Studio Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.16 Denah Tipe 1BR Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.17 Foto Tipe 1BR Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.18 Denah Tipe 2BR Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.19 Foto Tipe 2BR Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.20 Denah Tipe 3BR Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.21 Foto Tipe 3BR Apartemen Gateway Pasteur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.22 Apartemen Parahyangan Residence	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.23 Groundplan Apartemen Parahyangan Resicende	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.24 Layout Tipe Studio	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.25 Layout Tipe 1BR	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.26 Layout Tipe 2BR	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.27 Layout Tipe 3BR	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.1 Lokasi site yang dipilih	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.2 Area site yang dipilih	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.3 Site Babakan Surabaya, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
Gambar 3.4 Gambar area sekitar daerah barat site	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.5 Gambar area sekitar daerah utara site	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.6 Gambar area sekitar daerah timur site	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.7 Gambar area sekitar daerah selatan site	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.8 Lebar Jalan Terusan Jakarta	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.9 Lebar Jalan Babakan Surabaya	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.10 Tautan Lingkungan Sekitar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.11 Diagram KKOP Kota Bandung	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.12 Analisis Kontur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.13 Potongan Kontur A	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.14 Potongan Kontur B	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.15 Sintesis Responsi Topografi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.16 Siteplan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.17 Gambar arah matahari	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.18 Gambar arah angin	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.19 Sintesis arah angin terhadap gubahan massa	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.20 Sintesis orientasi arah bangunan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.21 Analisis Utilitas Sekitar	Error! Bookmark not defined.

Tamtomo Hadi Sugiman, 2022

PERANCANGAN APARTEMEN RAMAH PENGHUNI DI KOTA BANDUNG.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 3.22	Gambar kebisingan sekitar site	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.23	Sintesis zoning terhadap kebisingan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.24	Sintesis zoning isonometri	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.25	Analisis View	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.26	Sintesis View	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.27	Gambar kondisi lalu lintas site	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.28	Responsi lalu lintas	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.29	Sintesis sirkulasi site	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1	Pemilihan Bentuk Dasar Bangunan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.2	Konsep Gubahan Massa.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.3	Konsep Sirkulasi Tapak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.4	Konsep Area Terbuka	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.5	Konsep zoning dan pemitakatan site	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.6	Konsep Gubahan Massa.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.7	Transformasi Gubahan Massa Menurut Analisis Site...	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.8	Penerapan Bracing Reinforce Pada Struktur Bangunan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.9	Isometri struktur.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.10	Beton Cor	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.11	Beton Precast.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.12	Double skin facade Twin Face System	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.13	Bata Berongga	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.14	Kaca	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.15	Cat Eksterior.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.16	Lantai Granit.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.17	Keramik Tegel bertekstur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.18	Keramik koral	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.19	Cat interior	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.20	Plafon GRC	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.21	Plafon Akustik.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.22	Batu Alam	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.23	Pohon Katapang (<i>Terminalia catappa</i>)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.24	Pohon Tanjung (<i>Mimusops elengi</i>)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.25	Tumbuhan Imodia	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.26	Pohon Trembesi (<i>Samanea saman</i>)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.27	Pohon Angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.28	Pohon Mangga (<i>Mangifera indica</i>)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.29	Ilustrasi pendistribusian listrik pada gedung	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.30	Tipe Unit Apartemen Perancangan.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Luas Peruntukan Lahan Kota Bandung 2014	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.2 Tabel garis kemiskinan yang terjadi di Kota Bandung dari tahun 2013-2020.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.3 Proyeksi kebutuhan rumah di Kota Bandung (2000-2020)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.4 Proyeksi suplai rumah di Kota Bandung (2000-2020)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.5 Proyeksi kekurangan suplai rumah di Kota Bandung (2000-2020)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.6 Tabel penilaian ketiga kandidat site	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.1 Tipe Unit Apartemen Berdasarkan Jenisnya dan Jumlah Lantai Per-Unit.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.2 Tipe Apartemen Berdasarkan Bentuk Denah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.3 Tabel Bentuk Dasar Suprasegmen	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.4 Pengelompokan warna.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.5 Tabel hasil studi banding	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.6 Tabel Studi Preseden, Literatur, Dan Studi Banding Ruang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.7 Tabel Studi Banding Jumlah Unit Yang Tersedia	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.8 Kaji banding tema sejenis	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.9 Analisis jumlah unit setiap apartemen yang tersedia di Kota Bandung	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.10 Tabel analisis pengelompokan kegiatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.11 Tabel analisis breakdown aktivitas pengguna secara makro	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.12 Tabel Analisis Penghuni Mikro	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.13 Tabel breakdown aktivitas.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.14 Tabel breakdown analisis aktivitas para penghuni (Skala Individual)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.15 Tabel breakdown analisis aktivitas para penghuni (skala besar)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.16 Tabel Zoning	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.17 Tabel Standar Ruang Penghuni.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.18 Tabel Standar Ruang Pengelola	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.19 Tabel Standar Ruang Utilitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.20 Tabel Standar Ruang Fasilitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Pemilihan material.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Daftar vegetasi penangkal suara	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3 Daftar Vegetasi Peneduh	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.0.1 Bar Chart Permintaan Apartemen Di Kota Bandung 2017 - 2020	Error! Bookmark not defined.
Diagram 0.2 Diagram Pertumbuhan Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan 2018-2019.....	Error! Bookmark not defined.
Diagram 0.3 Diagram Pertumbuhan Angka Keluarga Setiap Kecamatan 2018-2019.....	Error! Bookmark not defined.
Diagram 2.1 Pengelompokan Masyarakat Indonesia lewat Pendapatan Domestik	Error! Bookmark not defined.
Diagram 2.2 Hubungan antar ruang unit hunian	Error! Bookmark not defined.
Diagram 2.3 Hubungan antar ruang area pengelola dan lobby	Error! Bookmark not defined.
Diagram 2.4 Hubungan antar ruang parkir dan utilitas	Error! Bookmark not defined.
Diagram 2.5 Hubungan antar keseluruhan	Error! Bookmark not defined.
Diagram 2.6 Hubungan ruang lantai fasilitas	Error! Bookmark not defined.
Diagram 2.7 Hubungan Ruang Secara Makro	Error! Bookmark not defined.
Diagram 3.1 Rata rata suhu & kelembapan pertahun	Error! Bookmark not defined.
Diagram 3.2 Rata-rata kecepatan angin	Error! Bookmark not defined.
Diagram 3.3 Arah angin	Error! Bookmark not defined.